



SITUAȚIA EXISTENTĂ - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Legendă:

- Limite*
- Teren ce a generat P.U.D. ($S_{\text{teren}} = 935,00 \text{ mp}$)
 - Aliniament
 - Retragere de la aliniament
 - Parcele
- Circulații*
- Circulații carosabile
 - Circulații pietonale
 - Spațiu verde de aliniament
- Zonificare funcțională*
- Locuințe individuale
 - Locuințe colective cu spații comerciale la parter
 - Comerț, servicii, transporturi
 - Învățământ
 - Cultură
 - Culte
 - Administrație
 - Spații verzi
 - Monumente istorice

Verificator Proiectant general 	Proiectant de specialitate-urbanism DOBRESCU LAURA ANDREEA S.I.A. CUI: RO29253940/2011 	referat de verificare / raport de expertiză tehnică Beneficiar: HRISTACHE ROMULUS ȘI HRISTACHE ELENA județul Galați, municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 68	Proiect nr.: 118/2020
Șef proiect arh. Laura Dobrescu	Scara: 1/500;	Titlu proiect: CONSTRUIRE IMOBIL UNITĂȚI SERVICII	Faza: P.U.D.
Proiectat arh. D. CARABULEA	Data: 01/2020	Titlu planșă: SITUAȚIA EXISTENTĂ - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ	Planșă: U02.01